

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
 Московская область г. Раменское  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСТА-Прогресс»**

**УТВЕРЖДЕНО**  
 Главный инженер ООО "Веста -Прогресс"  
  
 И.С.Макаров

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ от 09 августа 2021 года**  
 (версия 3, контрольная проверка данных дефектной ведомости от 30.06.2021 года от 09.08.2021)

**Наименование объекта общего имущества:** многоквартирный жилой дом.  
**Местонахождение объекта:** Московская обл., г. Раменское, ул. Лучистая, д.2 подъезд №1  
**Мы, нижеподписавшиеся:**  
 Инженер эксплуатации Д. Галыгин, Заместитель главного инженера Куняева А.В., собственник жилого помещения №176 Пожарова И.В. произвели осмотр технического  
 Условные обозначения к акту:

ОтК	отсутствие колпачков
О	окисление
Н	нарос
СтарПр	следы старых протечек
Т	течь
К	коррозия
Тпр	течь прокладки
Осап	окисление сапожка теплосчетчика

Нсап	нарос на сапожке теплосчетчика
Нпр	нарос на прокладке
Ртр	ржавчина тройника термомпары
Рсап	ржавчина сапожка теплосчетчика
Тпр	течь прокладок счетчика
Тсап	течь из-под сапожка теплосчетчика
Орез	Окисление резьбы
Робм	Ржавчина на обмотках

№ подъезда	Этаж	Зона ответственности	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ИС	ИС	ИС	ИС	Примечание (сведения сотрудника УК Те О.)
1	польезд	1 ЛК													
1	польезд	1 ЛК	1	0							О, Н	О	О	О, Т, Нпр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1	польезд	1 ЛК	2								О, Осап	О	О	Нпр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1	польезд	1 ЛК	3	0							О			Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1	польезд	1 ЛК	4	0									О, Нпр	Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1	польезд	1 ЛК	5								О, Осап	О	О	Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется

Зона ответственности		ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ИС	ИС	ИС	ИС	Примечание (сведения сотрудника УК Те О.)				
№ подъезда	Этаж	Номера квартир		Кран шаровый 1/2	Кран шаровый ДУ25 с амриканкой	Гребенка распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод ГВС	Откидная рабка	Мероприятия, требуемые к проведению по ОДИ (зона ответственности- УК)					Теплосчетчик	Кран шаровый 1/2	Фильтр	Термопара	
		1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	1 ПК	
1 подъезд	1 ПК						ОтК			Подлежит замене Угловой воздушный клапан									
1 подъезд	1 ПК	6									О, Осап, Нсап	Нпр	Нпр		Подлежит замене Фильтр 1/2				
1 подъезд	1 ПК	7										Нпр	Р	Подлежит замене Фильтр 1/2					
1 подъезд	1 ПК	8									Осап	Т, Н, Нпр	Р	Подлежит замене Фильтр 1/2					
1 подъезд	1 ПК	9									Осап		Ртр, Г	Подлежит замене Фильтр 1/2				Теплосчетчик установлен ООО "ИнтеcСтрой" 01.07.2021 года	
1 подъезд	1 ПК	10									Осап, Т	Нпр	Ртр	Подлежит замене Фильтр 1/2				Теплосчетчик установлен ООО "ИнтеcСтрой" 10.11.2020 года	
1 подъезд	2 ЛК				О-2 шт														
1 подъезд	2 ЛК	12	Н								Осап, Нсап	О, Н		Подлежит замене Фильтр 1/2, Требуется замена Прокладки+подмотка					
1 подъезд	2 ЛК	13									Осап	О		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	2 ЛК	14									Осап	О		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	2 ЛК	15									О, Осап	О	Р	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	2 ПК				Орез	Р	ОтК												
1 подъезд	2 ПК	16									Осап	О		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	2 ПК	17									О, Осап	О		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	2 ПК	18									Т, О, Осап	О		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	2 ПК	19									Осап		Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	2 ПК	20	О								Осап	О		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	3 ЛК				О		ОтК, Н, Т							Подлежит замене Угловой воздушный клапан					
1 подъезд	3 ЛК	21									О, Осап	О		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	3 ЛК	22									Осап, Нсап	О	Нпр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	3 ЛК	23									Осап	О	Нпр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					



№ подъезда	Этаж	Зона ответственности		ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	Мероприятия, требуемые к проведению по ОДИ (зона ответственности- УК)			ИС	ИС	ИС	ИС	Примечание (сведения сотрудника УК ТсО.)
		Кран шаровый 1/2	Кран шаровый АУ25 с американкой	Лифт (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод ЛВС	Откидная табка	Теплосчетчик	Кран шаровый 1/2	Фитинг	Термопара							
1 подъезд	5 ЛК	44												Ртр				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	5 ЛК	45												О, Нпр				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	5 ПК								О									
1 подъезд	5 ПК	46										Осап		Нпр		Р, О		Подлежит замене Фильтр 1/2
1 подъезд	5 ПК	47										Осап		Нпр				Подлежит замене Фильтр 1/2
1 подъезд	5 ПК	48										О, Осап						по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	5 ПК	49										О, Осап						по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	5 ПК	50										О, Осап, Нсап		Нпр		Ртр		Подлежит замене Фильтр 1/2
1 подъезд	6 ЛК																	
1 подъезд	6 ЛК	51										Осап						по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	6 ЛК	52										Осап				Ртр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	6 ЛК	53										Нсап, Осап				Ртр, Р		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	6 ЛК	54										Осап				Ртр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	6 ЛК	55										О, Осап						по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	6 ПК																	
1 подъезд	6 ПК	56										Осап						по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	6 ПК	57										Осап						по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	6 ПК	58										Осап				Ртр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	6 ПК	59												Нпр		Ртр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	6 ПК	60												Нпр		Р		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	7 ЛК	61										О, Осап				Р		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	7 ЛК	62										Осап, Нсап						Подлежит замене Фильтр 1/2
1 подъезд	7 ЛК	63										О, Осап				Р		Подлежит замене Фильтр 1/2
1 подъезд	7 ЛК	64										О, Осап				Р		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется

№ подьезда	Этаж	Зона ответственности		Кран шаровый 1/2	Кран шаровый DV25 с амперлаком	Тренинг распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод ГВС	Откидная гайка	Мероприятия, требуемые к проведению по ОДИ (зона ответственности- УК)				ИС	ИС	ИС	ИС	ИС	ИС	Примечание (сведения сотрудника УК Те О.)
		ОДИ	ОДИ							ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ							
1 подьезд	7 ЛК	65	Площадка квартир									О, Осап	О	Нпр	Р, Ртр	Р	Ртр	Подлежит замене Фильтр 1/2	Мероприятия, требуемые к проведению на имущество собственников (зона ответственности - собственники)	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 15.01.2021 года
1 подьезд	7 ПК						Н												по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 31.01.2019 года
1 подьезд	7 ПК	66																	Требуется замена Прокладки+подмотка	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 15.01.2021 года
1 подьезд	7 ПК	67											Осап, Нсап	О, Т					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 31.01.2019 года
1 подьезд	7 ПК	68																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	7 ПК	69														Р			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	7 ПК	70										Осап	О						по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	8 ЛК																		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	8 ЛК	71																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	8 ЛК	72																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	8 ЛК	74											Осап	О					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 20.07.2021 года
1 подьезд	8 ЛК	75											Осап	О					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	8 ПК										ОтК								по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	8 ПК	76																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	8 ПК	77																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	8 ПК	78																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	8 ПК	79											Осап	О					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	8 ПК	80											О, Р, Осап	О					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	9 ЛК	81											Осап	О					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	9 ЛК	82											Осап	О					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подьезд	9 ЛК	83											О, Осап, Нсап	О, Н, Т					Требуется замена Прокладки+подмотка	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 17.12.2020 года
1 подьезд	9 ЛК	84											Осап						по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	



Зона ответственности	Этаж	Номера квартир	Кран шаровый 1/2	Кран шаровый DY25 с американкой	Гребенка распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод ГВС	Откидная табличка	Мероприятия, требуемые к проведению по ОДИ (зона ответственности-УК)	ИС	ИС	ИС	ИС	ИС	Примечание (сведения сотрудника УК Те О.)
1 подъезд	9 ПК					Отк			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется						
1 подъезд	9 ПК	86							Требуется замена Прокладки+подмотка	О, Нсап	Нпр				Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	9 ПК	87							Подлежит замене Фильтр 1/2	Осап	О, Нпр	Р			Подлежит замене Фильтр 1/2 по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	9 ПК	88							Требуется замена Прокладки+подмотка	Осап	О				Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	9 ПК	89							Требуется замена Прокладки+подмотка	О, Осап	О, Н				Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	10 ЛК	91							Требуется замена Прокладки+подмотка	О, Осап, Нсап	О				Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	10 ЛК	93							Требуется замена Прокладки+подмотка	Осап	Нпр				Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	10 ЛК	94							Требуется замена Прокладки+подмотка	О, Осап, Нсап	О, Нпр	Ртр			Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	10 ЛК	95							Требуется замена Прокладки+подмотка	Осап	Нпр				Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	10 ПК			Н	О				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется						
1 подъезд	10 ПК	96							Требуется замена Прокладки+подмотка		Тпр	Ртр			Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	10 ПК	98							Требуется замена Прокладки+подмотка		Нпр				Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	10 ПК	99							Требуется замена Прокладки+подмотка		Нпр				Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	10 ПК	100							Требуется замена Прокладки+подмотка		Нпр	Ртр			Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	11 ЛК								по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется						
1 подъезд	11 ЛК	101							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		О	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	11 ЛК	102							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Осап, Нсап	Нпр				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	11 ЛК	103							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Осап, Нсап	О	О			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	11 ЛК	105							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Осап, Нсап					Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
1 подъезд	11 ПК	106							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	О, Нсап, Осап	О	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется



№ подъезда	Этаж	Зона ответственности		Кран шаровый 1/2	Кран шаровый ДУ25 с американкой	Гребенка распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод ГВС	Откидная гайка	Мероприятия, требуемые к проведению по ОДИ (зона ответственности- УК)	ИС	ИС	ИС	Кран шаровый 1/2	Фильтр	ИС	ИС	Термопара	Мероприятия, требуемые к проведению на имуществе собственников (зона ответственности - собственники)	Примечание (сведения отруллника УК Те О.)
		ОДИ	ОДИ																	
1 подъезд	13 ПК	130	130							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Нсап, Осап, О	О		Фильтр	Ртр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
1 подъезд	14 ЛК									по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется										
1 подъезд	14 ЛК	131									О, Н							Р	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 13.11.2020 года
1 подъезд	14 ЛК	132									Нсап, Осап, Тпр								Требуется замена соединителя для счетчика Ишт	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 01.03.2021 года
1 подъезд	14 ЛК	133																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 30.10.2020 года
1 подъезд	14 ЛК	134																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подъезд	14 ЛК	135																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подъезд	14 ПК									по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется										
1 подъезд	14 ПК	136																	Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	14 ПК	137									О, Осап, Нсап	О							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подъезд	14 ПК	138																	Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	14 ПК	140																	Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	15 ЛК	141								по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Осап, Н								Требуется замена Прокладки+подмотка	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 30.10.2020 года
1 подъезд	15 ЛК	142									Нсап, Осап, О								Требуется замена Прокладки+подмотка	
1 подъезд	15 ЛК	143									Осап	О							Требуется замена Прокладки+подмотка	
1 подъезд	15 ЛК	144																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подъезд	15 ЛК	145																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подъезд	15 ПК									по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется										
1 подъезд	15 ПК	146									Осап	О							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подъезд	15 ПК	147																	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	







№ подвезда	Этаж	Зона ответственности		Кран шаровый 1/2	Кран шаровый Ду25 с американкой	Требенка распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вентильный трубопровод ГВС	Откидная табка	Мероприятия, требуемые к проведению по ОДИ (зона ответственности- УК)	ИС	ИС	Кран шаровый 1/2	Фильтр	ИС	Термопара	Мероприятия, требуемые к проведению на имущество собственников (зона ответственности - собственники)	Примечание (сведения сотрудника УК Тс О.)
		ОДИ	ОДИ															
1 подъезд	20 лк	192	Номера квартир														Требуется замена Прокладки+подмотка, Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	20 лк	193															Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	20 лк	194															Требуется замена Прокладки+подмотка, Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	20 лк	195															Требуется замена Прокладки+подмотка, Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	20 пк						ОтК.О											
1 подъезд	20 пк	196															Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	20 пк	197															по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
1 подъезд	20 пк	198															Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	20 пк	199															Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	20 пк	200															Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	21 лк																	
1 подъезд	21 лк	201															Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	21 лк	202															Требуется замена Прокладки+подмотка, Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	21 лк	203															Требуется замена Прокладки+подмотка, Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	21 лк	204															Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	21 лк	205															Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	21 пк																	
1 подъезд	21 пк	206															Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	21 пк	207															Подлежит замене Фильтр 1/2	Теплосчетчик установлен ООО "ИнтелСтрой" 13.07.2021 года
1 подъезд	21 пк	208															Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	21 пк	209															Подлежит замене Фильтр 1/2	

№ подъезда	Этаж	Зона ответственности		Кран шаровый 1/2	Кран шаровый 1/2	Кран шаровый 1/2	Теплосчетчик	ИС	ИС	ИС	ИС	ИС	ИС	Примечание (сведения сотрудника УК ТеО.)
		ОДИ	ОДИ											
1 подъезд	21 пк	210	О	Кран шаровый 1/2	Кран шаровый 1/2	Кран шаровый 1/2	Теплосчетчик	О	О	Фильтр	Фильтр	Термометр	Мероприятия, требуемые к проведению на имуществе собственников (зона ответственности - собственники)	Подлежит замене Фильтр 1/2
1 подъезд	22 лк													
1 подъезд	22 лк	211	О, Н	Кран шаровый 1/25 с американкой	1 реденка распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод ГВС	Откидная тарелка	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	О, Нсап	Тпр	Ртр	Требуется замена Прокладки+подмотка, Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	22 лк	212							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	О, Нсап	Тпр		Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	22 лк	213							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Нсап, Осап	Нпр	Ртр	Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	22 лк	214							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Нсап, Осап	Нпр	Ртр	Требуется замена Прокладки+подмотка, Подлежит замене Фильтр 1/2	Теплосчетчик установлен ООО "ИнтелСтрой" 11.01.2021 года
1 подъезд	22 лк	215	О, Н	Кран шаровый 1/2					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Нсап	О, Тпр		Требуется замена Прокладки+подмотка, Подлежит замене Фильтр 1/2	
1 подъезд	22 пк					Отк			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется					
1 подъезд	22 пк	216							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	О, Осап	О, Н		Требуется замена Прокладки+подмотка	
1 подъезд	22 пк	217								Осап	О, Н	Р, Ртр	Требуется замена Прокладки+подмотка	
1 подъезд	22 пк	218								Осап, Нсап	О, Н		Требуется замена Прокладки+подмотка	
1 подъезд	22 пк	219								Осап	О, Н		Требуется замена Прокладки+подмотка	Теплосчетчик установлен ООО "ИнтелСтрой" 03.07.2021 года
1 подъезд	22 пк	220								Осап	Нпр		Требуется замена Прокладки+подмотка по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	

Акт составлен на "12" (двенадцати) страницах

Инженер эксплуатации Гальгин Д.А.  
(Должность, Фамилия И.О.)

Заместитель главного инженера Куляева А.В.  
(Должность, Фамилия И.О.)

за ряд выявленных дефектов на оборудовании (в зоне ответственности собственников), ответственность ООО "ИнтелСтрой", выполняющие замену счетчиков с некачественной подмоткой, и в отсутствии рекомендаций по замене, очистке, иного оборудования или трубопровод на нем.

Собственник МКД Пожарова И.В. без учета мнения УК по мероприятиям, требуемым к проведению на оборудовании  
(Фамилия И.О.)

(подпись)