

**Расчет стоимости обслуживания системы видеонаблюдения в лифтовых кабинах
с выводом на пост консьержа (два подъезда по три лифта итого 6 камер)**

№ п/п	Услуги/работы	Стоимость, руб.
1.	Стоимость обслуживания по КП*	4 400,00
3.	Общехозяйственные расходы	319,00
4.	НДС 5 %	235,95
ИТОГО:		4 954,95

<i>Количество помещений</i>	<i>396</i>
<i>Стоимость с кв.м., руб./кв.м.</i>	<i>12,51</i>

* ремонт/замена оборудования в стоимость не входит

ООО "ВЕСТА-Прогресс"

