

Зона ответственности		ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ИС	ИС	ИС	ИС	Примечание (по сведениям сотрудника УК Те О.)	
№ подъезда	Этаж	Помера квартир	Кран шаровый 1/2	Кран шаровый 1/25 с американкой	Треника распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод ГВС	Тайка американки	Американка	Мероприятия, требуемые к проведению по ОДИ (зона ответственности- УК)	Теплосчетчик	Кран шаровый 1/2	Фильтр	ИС	Мероприятия, требуемые к проведению на имуществе собственников (зона ответственности - собственников)		
																	ИС
2 подъезд	1 пк	225									О, Осап	О			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	1 пк	226									О, Осап	О	Р		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	1 пк	227									Осап	О	О		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	1 пк	228									О, Осап, Нсап	О	Р		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	2 лк	229									О, Осап	О	Р		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	2 лк	230									Осап	О	Нпр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	2 лк	231	О								Осап	О	Нпр	Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	2 лк	232									Осап, Тсап	О		Ртр	Требуется замена Прокладки+подмотка	Теплосчетчик установлен ООО "ИнтелСтрой" 10.11.2020 года	
2 подъезд	2 пк	233	О								Осап		Нпр	Р, Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	2 пк	234									Осап, Нсап		Нпр		Требуется замена Прокладки+подмотка		
2 подъезд	2 пк	235									Осап, Нсап	О, Н	Нпр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнтелСтрой" 19.01.2021 года	
2 подъезд	2 пк	236									Осап	О	Нпр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	3 лк			О													
2 подъезд	3 лк	237	Т, Н								О, Н, Осап, Нсап	О, Н	Тпр, Н		Требуется замена Прокладки+подмотка, возможно потребуется замена фильтра		
2 подъезд	3 лк	238									Осап		О		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	3 пк	239									О, Осап	О	Нпр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	3 пк	240									Осап	О	Нпр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		
2 подъезд	3 пк			О													
2 подъезд	3 пк	241									О, Н, Осап, Нсап	О, Н	О, Нпр		Требуется замена Прокладки+подмотка		
2 подъезд	3 пк	242									О, Осап	О	Нпр		Требуется замена Прокладки+подмотка		
2 подъезд	3 пк	243											Нпр		Требуется замена Прокладки+подмотка		

№ подъезда	Этаж	Зона ответственности										Примечание (по сведениям сотрудника УК Те О.)									
		Кран шаровый 1/2	Кран шаровый ДУ25 с американкой	Гребенка распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод	Гайка американки	Американка	ОДИ	ОДИ	ОДИ		ОДИ								
2 подъезд	3 пк	244											Темпосчетчик	Кран шаровый 1/2	Фильтр	ИС	ИС	ИС	Термопара	Мероприятия, требуемые к проведению на имуществе собственников (зона ответственности - собственники)	Требуется замена Прокладки+подмотка
2 подъезд	4 лк																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	4 лк	245																			Требуется замена Прокладки+подмотка
2 подъезд	4 лк	246																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	4 лк	247																			Требуется замена Прокладки+подмотка
2 подъезд	4 лк	248																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	4 лк	249																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	4 пк	250																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	4 пк	251																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	4 лк	252																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	5 лк																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	5 лк	253																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	5 лк	254																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	5 лк	255																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	5 лк	256																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	5 пк																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	5 пк	257																			Требуется замена Прокладки+подмотка
2 подъезд	5 пк	258																			Требуется замена Прокладки+подмотка
2 подъезд	5 пк	259																			Требуется замена Прокладки+подмотка
2 подъезд	5 пк	260																			Требуется замена Прокладки+подмотка
2 подъезд	6 лк																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	6 лк	261																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	6 лк	262																			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется

№ подъезда	Этаж	Зона ответственности		ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ИС	ИС	ИС	ИС	Мероприятия, требуемые к проведению на имуществе собственников (зона ответственности - собственники)	Примечание (по сведениям сотрудника УК Те О.)
		ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ИС	ИС	ИС	ИС		
		Номера квартир	Кран шаровый 1/2	Кран шаровый ДУ25 с американкой	Гребенка распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод	ГВС	Талка американки	Американка	Мероприятия, требуемые к проведению по ОДИ (зона ответственности- УК)	Теплосчетчик	Кран шаровый 1/2	Фильтр	Термоматра		
2 подъезд	9 лк	285	О	О							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Осап	О	Ртр	Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	9 лк	286	О								по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Осап		Ртр	Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	9 лк	287										О	Нпр	Ртр	Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	9 лк	288											Нпр	Р, Ртр	Р, Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	9 лк			О	О, Н						по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется						
2 подъезд	9 лк	289											Нпр	Ртр	Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	9 лк	290											Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	9 лк	291											Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	9 лк	292										О	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	10 лк	293												Отсос	Д	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	10 лк	294											Нпр	Ртр	Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	10 лк	295	О								по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Осап	Нпр	Ртр	Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	10 лк	296											Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	10 лк			О							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется						
2 подъезд	10 лк	297	Тпр, О								Требуется замена Прокладки+подмотка	О	О, Нпр	Ртр	Ртр	Требуется замена Прокладки+подмотка	Теплосчетчик установлен ООО "ИнтелСтрой" 02.02.2021 года
2 подъезд	10 лк	298											Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	10 лк	299										О, Н, Осап, Нсап	О, Нпр			Требуется замена Прокладки+подмотка	
2 подъезд	10 лк	300											Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	11 лк	302											Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	11 лк	301											О, Нпр	Р, Ртр	Р, Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	11 лк	303	О								по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется		Нпр	Ртр	Ртр	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнтелСтрой" 31.07.2019 года

- Зона ответственности		ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ИС	ИС	ИС	ИС	Примечание (по сведениям сотрудника УК ТеО.)
№ подъезда	Этаж	Кран шаровый 1/2	Кран шаровый ДУ25 с американкой	Лесенка распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод 1"BC	Латка американки	Американка	Мероприятия, требуемые к проведению по ОДИ (зона ответственности- УК)				Теплосчетчик	Кран шаровый 1/2	Фильтр	ИС	Мероприятия, требуемые к проведению на имущество собственников (зона ответственности - собственники)
2 подъезд	11 пк	304											Осап	О	Нпр	О	по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	11 пк	305												Нпр	Нпр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	11 пк	306											Осап	Нпр	Нпр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	11 пк	307											Т. Осап				Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 20.07.2021 года
2 подъезд	11 пк	308											Осап				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	12 лк	309											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	12 лк	310											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	12 лк	311	О										Нпр	Нпр	Ртр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	12 лк	312											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	12 пк		О		ОтК												по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	12 пк	313											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	12 пк	314											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	12 пк	315											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	12 пк	316											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	13 лк				ОтК												по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	13 лк	317											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	13 лк	318											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	13 лк	319											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	13 лк	320											Нпр	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется
2 подъезд	13 пк				ОтК,Н												Подлежит замене Угловой воздушный клапан
2 подъезд	13 пк	321											Нпр	Нпр			Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 24.03.2021 года
2 подъезд	13 пк	322											Осап, Нсап	О	Нпр		Теплосчетчик установлен ООО "ИнгаСтрой" 24.03.2021 года

№ подьезда	Этаж	Зона ответственности										Мероприятия, требуемые к проведению по ОДИ (зона ответственности- УК)	Теплосчетчик	Кран шаровый 1/2	ИС	Фитинг	ИС	Термопара	ИС	Мероприятия, требуемые к проведению на имуществом собственников (зона ответственности - собственники)	Примечание (по сведениям сотрудника УК Те.О.)		
		ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ												
		Помера квартир	Кран шаровый 1/2	Кран шаровый Ду25 с американкой	Трещка распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод	Газка американка	Американка														
2 подьезд	19 лк	369																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	19 лк	370																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	19 лк	371																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	19 лк	372																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	20 лк	373																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	20 лк	375																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	20 лк	376																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	20 лк	377																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	20 лк	379																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнтелСтрой" 28.08.2020 года
2 подьезд	20 лк	380																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	21 лк	381																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	21 лк	382																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнтелСтрой" 31.01.2019 года
2 подьезд	21 лк	383																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	21 лк	384																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	21 лк																					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	21 лк	385																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	21 лк	387																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнтелСтрой" 01.03.2021 года
2 подьезд	21 лк	388																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	22 лк																					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	22 лк	389																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	22 лк	391																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	22 лк	392																				по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подьезд	22 лк																					по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	

Подлежит замене Угловой воздушный клапан

О, Отк

№ подъяда	Этаж	Зона ответственности	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	ОДИ	Мероприятия, требующие к проведению по ОДИ (зона ответственности- УК)	Теплосчетчик	Кран шаровый 1/2	Фильтр	ИС	ИС	Мероприятия, требующие к проведению на имущество собственников (зона ответственности - собственники)	Примечание (по сведениям сотрудника УК Те О.)
			Кран шаровый 1/2	Кран шаровый Ду25 с американкой	Гребенка распределительная (коллектор)	Воздухоотводчик для отопления	Вертикальный трубопровод ГВС	Гайка американки	Американка								
2 подъезд	22 пк	393									Осап	О	Нпр			по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	22 пк	394											О, Нпр	Ртр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	
2 подъезд	22 пк	395									Осап, Нсап		О, Нпр	Ртр, Р		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгалСтрой" 25.01.2019 года
2 подъезд	22 пк	396	О							по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Осап, Нсап, Т. О. Н	О		Ртр		по мнению УК проведение каких-либо мероприятий не требуется	Теплосчетчик установлен ООО "ИнгалСтрой" 01.03.2021 года

Акт составлен на "10"(десяти) страницах

Инженер эксплуатации Галыгин Д.А.
(Должность, Фамилия И.О.)

Заместитель главного инженера Куняева А.В.
(Должность, Фамилия И.О.)

за ряд выявленных дефектов на оборудовании (в зоне ответственности собственников), ответственность ООО "Ингалстрой", выполнившего замену счетчиков с некачественной лобмоткой, и в отсутствии рекомендации по замене, зачистке, иного оборудования или прокладок на нем.

Собственник МКД Пожарова И.В. без учета мнения УК по мероприятиям, требующим к проведению на оборудовании
(Фамилия И.О.)

(подпись)