

**АКТ
СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

"08" "09" 2023г.

Адрес: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.34
(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на " " 2023 года
осенний осмотр на "08" "09" 2023 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

<u>главный инженер</u> (должность)	<u>Макаров И.С.</u> (фамилия, инициалы)
<u>начальник участка</u> (должность)	<u>Березин А.Н.</u> (фамилия, инициалы)
<u>инженер эксплуатации</u> (должность)	<u>Безродных А.Ю.</u> (фамилия, инициалы)

Представителей организации – исполнителя коммунальных услуг:

<u>(должность)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>
<u>(должность)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>
<u>(должность)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

<u>Председатель Совета МКД кв. №</u> (должность)	<u>Ларина Е.А.</u> (фамилия, инициалы)
<u>(должность)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:	<u>1974</u>	
Срок службы здания		
Материал стен	<u>кирпич</u>	
Вид и тип фундамента	<u>Железобетонные блоки</u>	
Вид и тип кровли	<u>Совмещенная с перекрытием, рулонная</u>	
Число этажей	<u>9</u>	
Количество подъездов	<u>1</u>	
Количество квартир	<u>54</u>	
Количество лифтов	<u>1</u>	шт.
Общая площадь дома	<u>3 012,74</u>	кв. м.
Общая площадь жилых помещений	<u>2 352,70</u>	кв. м.
Наличие подвала (технического подвала/технического подполья)	<u>есть</u>	
Наличие технического этажа (между этажами)	<u>нет</u>	
Наличие мансарды	<u>нет</u>	
Наличие чердака (технического чердака)	<u>нет</u>	
Наличие цокольного этажа	<u>нет</u>	
Общий физический износ многоквартирного дома		%
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества		
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	<u>0</u>	кв. м.
Принадлежность к памятнику архитектуры	<u>нет</u>	

2. Результаты осмотра

N п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выше отметки чердачного перекрытия								
1	Кровля							
	кровельное покрытие	кв. м	390,3	Рулонное	Требуется капремонт	300	40	120
	свесы	пог. м	X					
	желоба	пог. м	X					
	защитные ограждения	пог. м	70	Парапет	Требуется капремонт			
	Крыша							
	стропильная система	пог. м	X					
	мауэрлат	пог. м	X					
	выходы на чердак	шт.	X					
	чердачные продухи	кв.м	X					
	слуховые окна	кв.м	X					
	устройства защиты вентканалов и дымоходов от осадков	шт.	6	оголовок	Удовлетв.			
	наружный водосток	пог. м		Стальная труба	Удовлетв.			
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог. м	x	Стальная труба	Удовлетв.				
Наружные конструкции и оборудование								
2	Фундаменты							
	цоколь	кв. м	70	Бетон армиров	Удовлетв.			
	отмостка	кв. м	70	Асфальт	Удовлетв.			
	крыльца	шт.	1	Ж/б плита	Удовлетв.			
	приямки	шт.	1	кирпич	Удовлетв. кровли			

				приямка				
Наружные стены	кв. м	1 736	кирпич	Удовлетв.				
Колонны и столбы		X						
Фасад	кв. м	1 736	кирпич	Удовлетв.				
архитектурная отделка	кв. м	X						
плиты балконов и лоджий	шт.	16	Ж/б плита	Удовлетв.				
ограждение балконов и лоджий	пог. м	242	Стальные решетчатые с экраным заполнением	Удовлетв.				
подъездные козырьки	шт.	1	Ж/б плита	Удовлетв.				
межпанельные швы	пог. м	X						
пожарные лестницы	пог. м	X						
эркеры	кв. м	X						
Проемы								
дверные заполнения	шт.	1	Сталь	Удовлетв.				
оконные заполнения	шт.	8	Дерев.	Удовлетв				
подвальные окна	шт.							
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	1	Сталь	Удовлетв				
Внутренние конструкции и оборудование								
Перекрытия								
междуэтажные	кв. м	3 512,7	Ж/б плита	Удовлетв.				
подвальные	кв. м	390,3	Ж/б плита	Удовлетв.				
чердачные	кв. м	X						
Внутренние стены	кв. м	8 866,3		Удовлетв.				
Балки (ригели) перекрытий и покрытий		X						
Лестницы	кв. м	169,9	Ж/бетон	Удовлетв.ре монг плиточного покрытия ЛПУ	6	6	6	
Тамбурные двери	шт.	1	Дерево	Удовлетв				
Остекление в местах общего пользования	кв. м	16	Стекло	Удовлетв.				
Мусоропроводы	шт.	1	Сталь	Удовлетв				
загрузочные клапаны	шт.	6	Сталь	Удовлетв.				

	мусоропроводов							
	Внутренний водосток	пог. м	70	Сталь	Удовлетв.			
	Почтовые ящики	шт.	54	Сталь	Удовлетв.			
4	Печи, очаги							
	Печи	шт.	X					
	Кухонные очаги	шт.	X					
5	Противорадиационное убежище							
	система управления вентиляцией	комп.	X					
	электродвигатели	шт.	X					
	ручной привод	шт.	X					
	фильтры	комп.	X					
	двери	шт.	X					
	воздухозаборник	шт.	X					
	вентиляция	комп.	X					
	водоснабжение	комп.	X					
	канализация	комп.	X					
	освещение	комп.	X					
дополнительное оборудование	комп.	X						
6	Центральное отопление							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	9	чугун	требуется замена			
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	378	Сталь	требуется капремонт.			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	530	Сталь	требуется капремонт.			
	здвижки	шт.	10	Сталь	требуется капремонт.			
	прочая запорная арматура	шт.	40	Латунь	требуется капремонт.			
	тепловые пункты	шт.	X	отсутствует				
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	378		требуется капремонт.			
ОДПУ	шт.	X		Отсутствует				
7	Горячее водоснабжение							

горизонтальные трубопроводы	пог. м	150	Сталь	требуется капремонт.			
вертикальные трубопроводы	пог. м	300	Сталь	требуется капремонт			
задвижки	шт.	8	Сталь	требуется капремонт			
прочая запорная арматура	шт.	12	Латунь	требуется капремонт			
ОДПУ	шт.	X		Отсутствует			

Холодное водоснабжение

8	горизонтальные трубопроводы	пог. м	150	Сталь	требуется капремонт			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	75	Сталь	Требуется капремонт			
	задвижки	шт.	3	Сталь	Требуется капремонт			
	прочая запорная арматура	шт.	3	Латунь	Требуется капремонт			
	ОДПУ	шт.	X		Отсутствует			

Система водоотведения (канализация)

9	горизонтальные трубопроводы	пог. м	50	чугун	требуется капремонт			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	300	чугун	требуется капремонт.			
	ливневая канализация	пог. м	40	Сталь	Удовлетв.			

Электрооборудование

10	вводное распределительное устройство (ГРЩ)	шт.	1	Метал. шкаф напольный	Удовл.			
	щит распределительный этажный	шт.	36	Щит металлический	Удовл.			
	светильники	шт.	40	Настенный	Удовл			
	выключатели	шт.	5	Скр. уст. 1кл.	Удовл			
	розетки	шт.	2	Откр.уст.	удовл			
	общедомовые приборы учета	шт.	1	Меркурий 230-ART	Удовлетв.			

