

2. Результаты осмотра

N п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв. м	390,3	Рулонное	Требуется капремонт	20	20	20
	свесы	пог. м	X					
	желоба	пог. м	X					
	защитные ограждения	пог. м	70	Парапет	Требуется капремонт			
	Крыша							
	стропильная система	пог. м	X					
	мауэрлат	пог. м	X					
	выходы на чердак	шт.	X					
	чердачные продухи	кв.м	X					
	слуховые окна	кв.м	X					
	устройства защиты вентканалов и дымоходов от осадков	шт.	6	оголовок	Удовлетв.			
	наружный водосток	пог. м		Стальная труба	Удовлетв.			
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог. м	x	Стальная труба	Удовлетв.				
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты							
	цоколь	кв. м	70	Бетон армиров	Удовлетв.			
	отмостка	кв. м	70	Асфальт	Удовлетв.			
	крыльца	шт.	1	Ж/б плита	Удовлетв.			
приямки	шт.	1	кирпич	Удовлетв.				

	Наружные стены	кв. м	1 736	кирпич	Удовлетв.			
	Колонны и столбы		X					
	Фасад	кв. м	1 736	кирпич	Удовлетв.			
	архитектурная отделка	кв. м	X					
	плиты балконов и лоджий	шт.	16	Ж/б плита	Удовлетв.			
	ограждение балконов и лоджий	пог. м	242	Стальные решетчатые с экраным заполнением	Удовлетв.			
	подъездные козырьки	шт.	1	Ж/б плита	Удовлетв. Ремонт кров. покрыт.	4м2	4м2	4м2
	межпанельные швы	пог. м	X					
	пожарные лестницы	пог. м	X					
	эркеры	кв. м	X					
	Проемы							
	дверные заполнения	шт.	1	Сталь	Удовлетв.			
	оконные заполнения	шт.	8	Дерев.	Удовлетв.			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	1	Сталь	Выявлены дефекты требуется замена	1	1	1

Внутренние конструкции и оборудование

3	Перекрытия							
	междуэтажные	кв. м	3 512,7	Ж/б плита	Удовлетв.			
	подвальные	кв. м	390,3	Ж/б плита	Удовлетв.			
	чердачные	кв. м	X					
	Внутренние стены	кв. м	8 866,3		Удовлетв.			
	Балки (ригели) перекрытий и покрытий		X					
	Лестницы	кв. м	169,9	Ж/бетон	Удовлетв.			
	Тамбурные двери	шт.	1	Дерево	Удовлетв.			
	Остекление в местах общего пользования	кв. м	16	Стекло	Удовлетв.			
	Мусоропроводы	шт.	1	Сталь	Удовлетв.			
	загрузочные клапаны мусоропроводов	шт.	6	Сталь	Удовлетв.			

	Внутренний водосток	пог. м	70	Сталь	Удовлетв.			
	Почтовые ящики	шт.	54	Сталь	Удовлетв.			
4	Печи, очаги							
	Печи	шт.	X					
	Кухонные очаги	шт.	X					
5	Противорадиационное убежище							
	система управления вентиляцией	комп.	X					
	электродвигатели	шт.	X					
	ручной привод	шт.	X					
	фильтры	комп.	X					
	двери	шт.	X					
	воздухозаборник	шт.	X					
	вентиляция	комп.	X					
	водоснабжение	комп.	X					
	канализация	комп.	X					
	освещение	комп.	X					
дополнительное оборудование	комп.	X						
6	Центральное отопление							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	9	чугун	требуется замена			
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	378	Сталь	требуется капремонт.			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	530	Сталь	требуется капремонт.			
	здвижки	шт.	10	Сталь	требуется капремонт.	4	4	4
	прочая запорная арматура	шт.	40	Латунь	требуется капремонт.			
	тепловые пункты	шт.	X	отсутствует				
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	378		требуется капремонт.			
ОДПУ	шт.	X		Отсутствует				
7	Горячее водоснабжение							
	горизонтальные	пог. м	150	Сталь	требуется			

	трубопроводы				капремонт.			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	300	Сталь	требуется капремонт			
	задвижки	шт.	8	Сталь	требуется капремонт			
	прочая запорная арматура	шт.	12	Латунь	требуется капремонт			
	ОДПУ	шт.	X		Отсутствует			
	Холодное водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	150	Сталь	требуется капремонт			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	75	Сталь	Требуется капремонт			
8	задвижки	шт.	3	Сталь	Требуется капремонт			
	прочая запорная арматура	шт.	3	Латунь	Требуется капремонт			
	ОДПУ	шт.	X		Отсутствует			
	Система водоотведения (канализация)							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	50	чугун	требуется капремонт			
9	вертикальные трубопроводы	пог. м	300	чугун	требуется капремонт.			
	ливневая канализация	пог. м	40	Сталь	Удовлетв.			
	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ)	шт.	1	Метал. шкаф напольный	Удовл.			
	щит распределительный этажный	шт.	36	Щит металлический	Удовл. Частич. ремонт	18	18	1
10	светильники	шт.	40	Настенный	Удовл			
	выключатели	шт.	5	Скр. уст. Inkl.	Удовл			
	розетки	шт.	2	Откр.уст.	удовл			
	общедомовые приборы учета	шт.	1	Меркурий 230-ART	Удовлетв.			

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния
и подготовке к сезонной эксплуатации,
в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	Октябрь 2020		1 раз в год
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования	Март 2020		1 раз в год
3	Осмотр (проверка) дымоходов и вентканалов	Август 2020г.		1 раз в год
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Август 2020г.		1 раз в год
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования	Июнь 2020г.		1 раз в год
6	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования			
7	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности			
8	Проведение строительно-технической экспертизы			

Члены комиссии:


_____ главный инженер
(должность)

 Макаров И.С.
(фамилия, инициалы)


_____ начальник участка
(должность)

 Кулигин С.В.
(фамилия, инициалы)

_____ инженер эксплуатации
(должность)

 Комаров А.В.
(фамилия, инициалы)

Председатель Совета МКД кв. № _____
(должность)

 Лашина Е.А. кв. 17.
(фамилия, инициалы)

" 7 " сентября 20 20 г.